

LA BUVETTE®

Parc d'activités Ardennes Emeraude
Rue Maurice Perin - CS 50749 Tournes
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
FRANCE

TEL : 03 24 52 37 20 - Int. : +33.324 523 723


S.A.V. : +33 (0)3 24 52 37 27

Internet : www.labuvette.com






e-mail : commercial@labuvette.com

THERMOLAC GA

1613 THERMOLAC 40 GA
1612 THERMOLAC 75 GA







THERMOLAC 40 GA



Maxi : 4 bar

THERMOLAC 75 GA




N° 4690493 - 08/2023





- Il est recommandé d'avoir un minimum de 5 bovins par Thermolac 40 et 10 bovins par Thermolac 75 afin d'avoir une résistance au gel optimale.
- For optimal frost-protection, we recommend to have at least 5 heads of cattle for 1 Thermolac 40 and at least 10 heads of cattle for 1 Thermolac 75.
- Für einen optimalen Frostschutz ist es empfehlenswert mind. 5 Rinder pro Thermolac 40 und mind. 10 Rinder pro Thermolac 75 zu halten.


1 THERMOLAC 40




- Marquer puis percer 4 trous pour chevilles \varnothing 10
- Marking then drilling 4 holes for \varnothing 10 dowels.
- 4 Löcher für \varnothing 10 Dübel markieren und dann bohren



1 THERMOLAC 75



- Marquer puis percer 4 trous pour chevilles \varnothing 10
- Marking then drilling 4 holes for \varnothing 10 dowels.
- 4 Löcher für \varnothing 10 Dübel markieren und dann bohren



2

1/2" M (15x21)

800 mm (31,50")

Sortie fileté 1/2"
au ras du socle.

1/2" threaded outlet level
with concrete pad.

1/2" Gewindeanschluss dicht
über dem Sockel

Ø 300mm
Ø 12"

- Gaine isolante
- Insulating jacket
- Isoliermantel



A456

Tuyau polyéthylène semi-rigide = OBLIGATOIRE

Semi-rigid polyethylene pipe = mandatory

Halbstarres Polyethylenrohr = obligatorisch


3




4

- Gaine isolante
- Insulating jacket
- Isoliermantel

1/2" M




5





6


- Raccorder
- Connecting
- Verbinden



7




8



- Si A° trop faible, possibilité de déplacer les charnières
- If A° is too low, moving the hinges is possible.
- Wenn A° zu eng ist, dann ist es möglich, die Scharniere zu verschieben

9


- Charnières réversibles
- Reversible hinges
- umkehrbare Scharniere




10



- Vérifier régulièrement que le trou du trop-plein n'est pas obstrué
- Regularly checking if the hole of the overflow is not obstructed
- Regelmäßig prüfen, dass das Loch des Überlaufs nicht verstopft ist



A613




- Basse Pressure
- Low Pressure
- Niederdruck

A456



- Gaine isolante
- Insulating jacket
- Isoliermantel

THERMOLAC 40-75 GA



Pièces de rechange / Spare parts / Ersatzteile → www.labuvette.com