


**LA BUVETTE®**






Parc d'activites Ardennes Emeraude  
Rue Maurice Perin - CS 50749 Tournes  
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex  
FRANCE  
TEL : 03 24 52 37 20 - Int. : +33.324 523 723  
S.A.V. : +33 (0)3 24 52 37 27  
Internet : www.labuvette.com  
e-mail : commercial@labuvette.com

# THERMOLAC

- 1671 THERMOLAC 75 GV
- 1672 THERMOLAC 40 GV
- 1613 THERMOLAC 75 GA
- 1612 THERMOLAC 40 GA
- 1676 THERMOLAC 75 B
- 1677 THERMOLAC 40 B







## THERMOLAC 40



Maxi : 4 bar

## THERMOLAC 75




N° 4690493 - 06/2024




- Il est recommandé d'avoir un minimum de 5 bovins par Thermolac 40 et 10 bovins par Thermolac 75 afin d'avoir une résistance au gel optimale.
- For optimal frost-protection, we recommend to have at least 5 heads of cattle for 1 Thermolac 40 and at least 10 heads of cattle for 1 Thermolac 75.
- Für einen optimalen Frostschutz ist es empfehlenswert mind. 5 Rinder pro Thermolac 40 und mind. 10 Rinder pro Thermolac 75 zu halten.


## 1 THERMOLAC 40



## 1 THERMOLAC 75



2




Tuyau polyéthylène semi-rigide = OBLIGATOIRE

Semi-rigid polyethylene pipe = mandatory


Halbstarres Polyethylenrohr = obligatorisch

3




4

- Gaine isolante
- Insulating jacket
- Isoliermantel




5





6


- Raccorder  
 - Connecting  
 - Verbinden



7





8



- Si A° trop faible, possibilité de déplacer les charnières  
 - If A° is too low, moving the hinges is possible.  
 - Wenn A° zu eng ist, dann ist es möglich, die Scharniere zu verschieben

9

- Charnières réversibles
- Reversible hinges
- umkehrbare Scharniere




**VIDEO** YouTube  
 🔍 thermolac GA


10



- Vérifier régulièrement que le trou du trop-plein n'est pas obstrué
- Regularly checking if the hole of the overflow is not obstructed
- Regelmäßig prüfen, dass das Loch des Überlaufs nicht verstopft ist




**A613**




- Basse Pression
- Low Pressure
- Niederdruck

**A456**



- Gaine isolante
- Insulating jacket
- Isoliermantel

# THERMOLAC 40-75



Pièces de rechange / Spare parts / Ersatzteile → [www.labuvette.com](http://www.labuvette.com)